
		CADASTRO DE OCORRENCIAS EM SARJETA (PAVIMENTAÇÃO)												ANEXO 18.3									
														30/08/2023									
														RELATORIO									
														660-401000/23									
CLIENTE		CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS								SUB TRECHO			-										
OBRA		ENTRE RIOS DE MINAS/MG								ESTUDO			OCORRENCIAS DE DEFEITOS										
BORDO DIREITO		OK	OBSTRUIDA	TRINCADA	QUEBRADA	LIMPEZA	ASSOREADA	INICIO EROSÃO	DESAGREGAÇÃO		BORDO ESQUERDO		OK	OBSTRUIDA	TRINCADA	QUEBRADA	LIMPEZA	ASSOREADA	INICIO EROSÃO	DESAGREGAÇÃO			
																						ESTACA	
																						DE	A
TRECHO		R. CALIFORNIA								OPERADOR			ALEXSANDRO										
0	1					X					0	1			X		X						
1	2			X		X					1	2			X		X		X				
2	3			X		X		X			2	3			X		X		X				
3	4										3	4			X		X						
4	5			X	X			X	X		4	5			X		X						
5	6			X							5	6			X		X						
TRECHO		R.LUIZ FERNADES RODRIGUES								OPERADOR			ALEXSANDRO										
0	1			X	X	X					0	1			X		X						
1	2			X							1	2	C	R	U	Z	A	M	E	N	T O		
2	3			X							2	3			X	X	X						
3	4			X		X					3	4			X		X						
4	5			X	X	X					4	5			X								
TRECHO		R. PADRE MILTON RODRIGUES MALTA								OPERADOR			ALEXSANDRO										
0	1			X		X					0	1											
1	2			X		X		X			1	2			X	X	X						
TRECHO		R. PALESTINA								OPERADOR			ALEXSANDRO										
		NÃO TEM SARJETA											NÃO TEM SARJETA										
TRECHO		R. SANTA TEREZINHA								OPERADOR			ALEXSANDRO										
0	1										0	1			X		X						
1	2			X		X					1	2			X		X						
2	3			X		X					2	3			X		X						
3	4			X		X					3	4			X		X						
4	5			X		X					4	5			X		X						
5	6			X		X					5	6			X		X						
TRECHO		AV. TIRADENTES - SARJETA 02								OPERADOR			ALEXSANDRO										
38	39		X								38	39			X		X						
39	40		X								39	40		X	X								
40	41	X									40	41		X	X								
41	42			X							41	42		X			X						
42	43			X		X					42	43		X	X		X						
43	44	X									43	44		X			X						
44	45		X	X							44	45		X			X						
45	46	X	X	X		X					45	46		X			X						
46	47		X								46	47		X	X		X						



		CADASTRO DE OCORRENCIAS EM SARJETA (PAVIMENTAÇÃO)																ANEXO 18.3					
																		30/08/2023					
																		RELATORIO					
																		660-401000/23					
CLIENTE		CÂMARA MUNICIPAL ENTRE RIOS DE MINAS								SUB TRECHO			-										
OBRA		ENTRE RIOS DE MINAS/MG								ESTUDO			OCORRENCIAS DE DEFEITOS										
BORDO DIREITO		OK	OBSTRUIDA	TRINCADA	QUEBRADA	LIMPEZA	ASSOREADA	INICIO EROSÃO	DESAGREGAÇÃO		BORDO ESQUERDO		OK	OBSTRUIDA	TRINCADA	QUEBRADA	LIMPEZA	ASSOREADA	INICIO EROSÃO	DESAGREGAÇÃO			
ESTACA											ESTACA												
DE	A										DE	A											
TRECHO		RUA RUI BARBOSA - 01								OPERADOR			ALEXSANDRO										
0	1	X									0	1		X			X						
1	2			X							1	2					X						
2	3			X		X					2	3		X			X						
3	4	X									3	4		X			X						
4	5					X		X			4	5					X						
5	6					X					5	6					X						
6	7			X		X					6	7		X			X						
7	8	X									7	8					X						
8	9			X		X					8	9					X						
9	10			X	X						9	10		X	X		X						
10	11			X		X					10	11					X						
11	12			X		X					11	12	X				X						
12	13	X									12	13		X			X						
13	14	X									13	14		X			X						
14	15					X					14	15					X						
15	16					X					15	16					X						
16	17	X									16	17			X		X						
17	18			X		X					17	18		X			X						
18	19					X					18	19					X						
19	20			X		X					19	20					X						
20	21					X					20	21					X						
21	22	X									21	22		X	X								
22	23					X					22	23		X	X								
23	24					X					23	24		X	X								
24	25			X							24	25		X	X								
25	26					X					25	26		X	X		X						
26	27		X	X	X	X		X			26	27		X	X		X						
27	28			X		X					27	28		X	X		X						
28	29			X	X	X					28	29		X	X		X						
29	30					X					29	30		X	X		X						
30	31					X					30	31					X						
31	32					X					31	32					X						
32	33					X					32	33					X						
33	34					X					33	34					X						
34	35			X		X					34	35		X			X						
35	36					X					35	36			X		X						
36	37			X		X					36	37					X						
37	38			X							37	38					X						